



Z.M.-TOMABO W-2

... cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe

www.tomabo.pl

Składowanie malowanych profili i blach

Profile oraz blachy, które zostały zabezpieczone do transportu folią PP lub PE nie mogą być składowane na słońcu.

Pod wpływem ciepła i braku wentylacji w szczelnie opakowanych paletach kondensuje się woda, która prowadzi do powstawania trudno usuwalnych mleczno-białych plam.

W zależności od czasu działania niekorzystnych warunków atmosferycznych czasami udaje się to zjawisko cofnąć poprzez podgrzanie w przemysłowym piecu.

Podczas składowania dużej ilości profili należy układać przedzielając kolejne warstwy drewnianymi listewkami. Pakiety należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią i zabrudzeniami.

Opakowanie musi zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza i powinno być jak najszybciej usunięte, zaraz po dostawie.

Składowanie surowych profili i blach

Również podczas składowania surowych materiałów należy zwrócić uwagę na czyste i suche miejsce. Pomieszczenia magazynowe powinny być suche i dobrze przewietrzane.

Po transportowaniu mokrych elementów należy wytrzeć je do sucha i usunąć wilgotne opakowania. Nie stosując się do powyższych zaleceń prowadzi to do korozji.